

Anders Abenius
Privatvägen 5
Saltsjöbaden, Sverige

2018-03-28

Efter genomgången underhålls avtal.

På katt vindar sitter Trygghetsvakten vind Start.
Vi kontroll kan man se på vissa ställen att det finns avdödat mikrobiell påväxt.

Det är inte aktivt utan missfärgningar i träkonstruktionen.
Under ett antal år har vi utfört detta underhållsavtal och det har sett lika ut vid varje kontroll.

Ävennockvinden har kontrollerats varje tillfälle. Det gäller samma sak pånockvinden som på kattvindarna. Det bär missfärgningar efter man har sanerat med natriumhypoklorit. Hög koncentrerat klor.

Vid mätningar i trä som har behandlats med natriumhypoklorit måste man ta hänsyn till salter som gör att fuktkvotsmätningar visar högre värden än vad det verkligen är.

Vänligen

Roine Hellström

Avfuktningsteknik Stockholm AB

Adress
Mörtnäs Hagväg 3
134 44 Gustavsberg

Hemsida
www.avfuktningsteknik.se
E-post
kontakt@avfuktningsteknik.se

Telefon
08-51816666

Organisationsnummer
556727-2470
Innehar F-skattsedel

Bankgiro
5399-4026



Avfuktningsteknik Stockholm

Org.nr 556727-2470
God kreditvärdighet sedan 2013
© Skatte 02 nov 2015

Projektledare
0729-812002

Avfuktningsteknik Stockholm AB

Adress
Mörtnäs Hagväg 3
134 44 Gustavsberg

Hemsida
www.avfuktningsteknik.se
E-post
kontakt@avfuktningsteknik.se

Telefon
08-51816666

Organisationsnummer
556727-2470
Innehar F-skattsedel

Bankgiro
5399-4026